



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"
SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA
TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123
bsis031005@istruzione.it bsis031005@pec.istruzione.it www.istitutomantegna.edu.it



CIRCOLARE N. 80

Ai docenti di scienze motorie

OGGETTO: corretto utilizzo degli spazi della palestra

Con riferimento alla richiesta formulata dal dipartimento di scienze motorie di solleciti interventi da parte del sottoscritto in ordine alla garanzia di misure di sicurezza per quanto riguarda i profili in alluminio delle gradinate della palestra, si informa che, considerato che interventi di imbottitura dei profili non sono realizzabili in quanto non consentirebbero il successivo utilizzo delle gradinate perché le renderebbero pericolose da oltrepassare sia nel senso della discesa che della salita, ho già commissionato un intervento di fissaggio dei profili per un loro adeguato utilizzo come spazio di seduta: prescrivò tuttavia il divieto di utilizzo dello spazio della palestra per attività fisiche entro i due metri di distanza dalle gradinate stesse soprattutto quando la palestra viene utilizzata suddivisa dal telone in due unità distinte in senso verticale, in modo da poter scongiurare possibili infortuni dovuti ad accidentali impatti degli studenti in esercizio contro gli spigoli delle gradinate. La presente comunicazione vale come ordine di servizio.

Per quanto riguarda la mancanza del segnale acustico d'allarme -segnale che in ogni caso in occasione di un incendio o di un terremoto potrebbe non funzionare- esso è adeguatamente sostituito dall'avviso verbale del collaboratore scolastico per cui non si ravvisa l'esigenza di attivarlo.

Per quanto riguarda la chiusura delle uscite di sicurezza con dei catenacci, si ribadisce quanto più volte spiegato e in più occasioni e cioè che si tratta di una misura temporanea di sicurezza atta ad impedire l'accesso in una zona ora pericolosa per la presenza del cantiere; si è provveduto a modificare temporaneamente il piano di evacuazione -con relativo deposito agli atti della documentazione- con l'indicazione di utilizzare le altre due uscite di sicurezza che sono assolutamente a norma da quando sono stati fatti i lavori di sistemazione delle scale e delle zone verdi; per i disabili in carrozzella -a mia notizia uno in tutto l'Istituto- è a disposizione la rampa con uscita dalla porta principale.

Ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Giovanni Rosa